






# Assembly instructions 4501








1




2





3



4




| | |
|---|---|
| 1 | 1x |
| 2 | 1x |
| 3 | 1x |
| 4 | 1x |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A  M6X13 4x | B  M6X13 4x | C  M6X20 4x | D  Ø18xØ6x1.5 8x | E  T2.0x90x90 1x | F  Ø17xØ6.5x4 2x |
| G  4MM 1x | | | | | |


# I.

## 1





A M6x13 4x
E T2.0x90x90 1x
G 4MM 1x
75%

## 2





B M6X20 4x
D Ø18xØ6x1.5 4x
G 4MM 1x
100%

## 3




C M6X20 4x
D Ø18xØ6x1.5 4x
F Ø17xØ6.5x4 2x
G 4MM 1x
75%

## 4



G 4MM 1x
100%

